

**Question n° 35 de M. David WEYTSMAN
du 23 juin 2023**

Nous constatons qu'aujourd'hui, malgré le signalement fait le 16/12/2019 sur l'application "fixmystreet.brussels", le Pont de la place de la Justice présente encore des problèmes liés à l'afflux d'eau sortant de ses extrémités. À partir des informations sur l'application, il semblerait que l'incident soit, à présent, toujours en cours de traitement.

Dès lors, je souhaite vous poser les questions suivantes :

- 1) Pourquoi est-ce que l'incident n'a pas encore été résolu ?
- 2) Quelles dispositions ont été prises afin d'accélérer le traitement de cet incident ?

D'avance, je vous remercie de vos réponses.

Réponse du Collège :

Nous sommes effectivement conscient de la situation. Un système d'évacuation des eaux d'infiltration est installé aux 4 coins de la dalle du pont. Avec le temps, ce système d'évacuation s'est obstrué, ce qui induit des fuites et l'écoulement d'eau que l'on constate en voirie. Le bardage métallique est rouillé au niveau des infiltration d'eau et certains éléments situés au niveau de la chaussée ont été percutés par un camion (et évacués depuis).

Une intervention visant à remplacer les éléments du bardage métallique rouillés et/ou accidentés est en cours d'étude, ainsi que le système des évacuation des eaux, en concertation avec la régie des bâtiments qui est propriétaire de l'infrastructure du parking adjacent.

**Vraag nr. 35 van dhr. David WEYTSMAN
dd. 23 juni 2023 (Vertaling)**

We stellen vast dat er vandaag, ondanks de melding op 16/12/2019 op de applicatie "fixmystreet.brussels", nog steeds problemen zijn op de Gerechtspleinbrug door de toestroom van water uit de uiteinden. Uit de informatie op de applicatie blijkt dat het incident nog steeds in behandeling is.

Daarom wil ik u de volgende vragen stellen:

- 1) Waarom is het incident nog niet opgelost?
- 2) Welke stappen zijn er genomen om de afhandeling van dit incident te versnellen?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Antwoord van het College :

We zijn inderdaad op de hoogte van de situatie. Een systeem voor de afwatering van de infiltratiewaters is geplaatst aan de 4 kanten van de tegel van de brug. Met de tijd werd deze evacuatiesysteem verstopt, wat tot waterlekage leidt en de afwatering dat we op het wegdek vaststellen. De metallische bekleding is verroest ter hoogte van de waterinfiltraties en een vrachtwagen heeft tegen bepaalde elementen gelegen op het wegdek gebotst (dit werd sindsdien opgeruimd).

Een tussenkomst om de elementen van de verroeste en/of verongelukte metallische bekleding te vervangen wordt bestudeerd, en eveneens het afwateringsysteem, in samenspraak met de regie der gebouwen welke eigenaar is van het nabije parkingsinfrastructuur.
